陕西盘龙药业集团股份有限公司生产线扩建项目

竣工环境保护验收意见

2024年9月30日，陕西盘龙药业集团股份有限公司在商洛市柞水县组织召开了《陕西盘龙药业集团股份有限公司生产线扩建项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有陕西盘龙药业集团股份有限公司（建设单位）、中圣

[redacted]

[redacted]

[redacted]

		给水采用与房子对地表水以及厂	给水采用与房子对地表水以及厂	
		给排水水下中河水深井，排水采用雨污分流制，中河水深井，排水采用雨污分流制，		一致
	程	污水经处理后排入市政管网，进入柞水县污水处理厂	污水经处理后排入市政管网，进入柞水县污水处理厂	
	2	消防	设有两个消防水池及配套泵站，面积分别为 150m²	设有两个消防水池及配套泵站，面积分别为 150m²	一致
			电源引自后附近 10kV 高压架	电源引自后附近 10kV 高压架	

扫描全能王 创建

序号	单元名称	原环评文件	实际建设内容	备注
				变化
2	生产车间粉尘	袋式除尘器	在各产尘节点设置抽风式集风罩，对逸散粉尘进行收集。提取前处理车间1台水浴除尘器+30m高排气筒；制剂车间1台袋式除尘器+25m高排气筒	不一致，废气措施加严
3	生产废水处理	接触氧化法处理工艺，处理规模10 m^3/h，排入改造后的污水处理站	接触氧化法处理工艺，处理规模10 m^3/h，排入改造后污水处理站	一致
4	事故池	450 m^3	110 m^3	不一致，体积变小
5	生活污水	化粪池	化粪池	一致

[redacted]

扫描全能王 创建

表 2 项目环保设施对环评及其批复文件要求的落实情况

项目	环评要求 （原环评及变动分析报告）	批复要求	实际建设情况	符合性
[redacted]				

扫描全能王 创建

项目	环评要求 （原环评及变动分析报告）	批复要求	实际建设情况	符合性
	药渣暂存于厂区库房的药		药渣定期由陕西静能再生资源开发利用有限责任公司对药品生产过程中产生的药渣进行回收	
			所，并及时外运用作	
为地上式，锅		般污染防治区防渗层的防	制定突发环境事故应	对地下水造成影响。
锅炉相应的防治措施发生改		土层，重点污染防治区防渗		

扫描全能王 创建

项目	环评要求 （原环评及变动分析报告）	批复要求	实际建设情况	符合性
			3）已编制完成并备案《陕西盘龙药业集团股份有限公司突发环境事件应急预案》	

三、环境保护设施情况

1、废气

间的工艺废水和清洗废水以及酒精回收塔塔底残液；这
升级改造后的污水处理站处理达标后经县域工业集中区
县污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理经县域工业

扫描全能王 创建

加房间的隔声量。经监测项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4、固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要有提取工艺过程中产生的药渣、废[illegible]包装材料、办公生活垃圾以及废水处理站产生的污泥。其中药渣定期由陕西[illegible]

[illegible]卫部门统一收集送往填埋场填埋；纯水站产生的废活性炭交厂家回收[illegible]险废物依托全厂已建危废暂存间定期交由有资质单位处置。本项目运[illegible]产生的固废均可得到合理处置，对环境影响较小。

四、验收结论

陕西盘龙药业集团股份有限公司生产线扩建项目运行期间采取的废气、废水、固废和噪声污染防治措施，验收监测期间，废气、[illegible]

扫描全能王 创建

陕西盘龙药业集团股份有限公司生产线扩建项目竣工环境保护验收技术评审会参会人员签到表



	环保部部长	盘龙药业	13891241121	
	高工	西安ecit所	13718811144	
郭战英	高工	陕西省现代建筑设计研究院有限公司	13572921011	
李媛媛	高工	旺环境科技发展有限公司	18991809865	

扫描全能王 创建